



Схемы подключения

■ WPD/MOS пороговые датчики с аналоговым и релейным выходами



Клапан нормально закрытый



Клапан нормально открытый